

Planmatig Onderhoud (PO) 2019

KERN TWELLO:

IJsseldijkstraat 11 t/m 49 (Pioniershof)

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Reinigen boeiboorden, daktrimmen en stalen balustrades

Raccordement 3 t/m 31, IJsseldijkstraat 7

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Reinigen boeiboorden, daktrimmen, stalen balustrades en volkern gevelbekleding
- Reinigen betonnen balkon-/galerijvloeren en betonnen trappen

Perronpad 5 t/m 13, Raccordement 33

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Reinigen boeiboorden, daktrimmen, stalen balustrades en volkern gevelbekleding

Raccordement 71, 81, 83, Zendijkstraat 5, Van Spiegelstraat 21, 23, Linthorst 10, 12

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren

Van Spiegelstraat 34 t/m 40

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden en gevelbekleding

Linthorststraat 10, 12

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren

Van Spiegelstraat 32a t/m 32j

- Buitenschilderwerk houten kozijnen en deuren
- Reinigen boeiboorden, volkern gevelbekleding, stalen balustrades en stalen hekwerken
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen

Covecostraat 5 t/m 11, Duistervoordseweg 34 t/m 38

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Reinigen volkern gevelbekleding

Torenbosch 4, 6, 14 t/m 54, 60, 62

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Reinigen boeiboorden en stalen balustrades
- Reinigen aluminium kozijnen, gevelafdekking en gevelbekleding
- Reinigen betonnen balkonvloeren, trappen en prefab gevelelementen
- Controle hang- en sluitwerk
- Vervangen vloerafwerking parkeergarage en hellingbaan

Torenbosch 8, 10, 12, 64 en 66

- Buitenschilderwerk houten kozijnen en deuren
- Reinigen stalen balustrades en volkern gevelbekleding

- Reinigen aluminium kozijnen en gevelbekleding
- Reinigen rijwielberging
- Controle hang- en sluitwerk
- Vervangen vloerafwerking parkeergarage en hellingbaan

De Barnte 14, 14a

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden, dekplanken
- Buitenschilderwerk betonconstructies, stucwerk, metalen gevelbekleding
- Reinigen stucwerk en volkern plafonds
- Controle hang- en sluitwerk

Marktplein 114 t/m 120

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerk stucwerk
- Reinigen boeiboorden, volkern gevelbekleding en stalen balustrades
- Reinigen hardglazen luifel
- Controle hang- en sluitwerk

Duistervoordseweg 14a t/m 14d, 16a t/m 16d

- Buitenschilderwerk houten kozijnen en ramen trappenhuis
- Reinigen betontegels (dakterras/galerij) en houten balkon-/galerijconstructie

Industriestraat 5 t/m 11, 22, 24, Pendelstraat 1, 3

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren

Industriestraat 6 t/m 20, 1, 3, Molenveld 6 t/m 12, 18 t/m 36

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gootklossen, gootconstructie en boeiboorden
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen
- Controle hang- en sluitwerk

Molenveld 14, Industriestraat 2, Pendelstraat 5, 7

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gootklossen en gootconstructie
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen
- Controle hang- en sluitwerk

KERN DE VECHT:

Weteringserf 38 t/m 48

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en gevelbekleding
- Reinigen volkern gevelbekleding, aluminium gevelafdekking en aluminium luifel/drager

KERN NIJBROEK:**Dorpsplein 21 t/m 25**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gootklossen, gootconstructie en boeiboorden
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen
- Controle hang- en sluitwerk

Dijkhuizenweg 50 t/m 56

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Controle hang- en sluitwerk

Eendenkooiweg 5, Westererf 4

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Reinigen stalen luifel

KERN TEUGE:**Hessenlaan 4 t/m 12**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen daktrimmen en volkern gevelbekleding
- Controle hang- en sluitwerk

KERN VOORST:**De Beer 1 t/m 6**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding rabat en boeiboorden
- Buitenschilderwerk stucwerk
- Controle hang- en sluitwerk
- Vervangen rieten dak

Enkweg 11, 17 t/m 27

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Controle hang- en sluitwerk
- Saneren en vervangen van de kunststenen waterslagen

Tuinstraat 36 t/m 40, Kruizemuntstraat 34 t/m 40

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding en boeiboorden
- Reinigen volkern gevelbekleding en volkern boeiboorden
- Controle hang- en sluitwerk
- Saneren en vervangen van de kunststenen waterslagen

Tuinstraat 46b + 48

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Controle hang- en sluitwerk
- Saneren en vervangen van de kunststenen waterslagen

Rozemarijnstraat 88 t/m 98

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen volkern gevelbekleding en volkern puivulling
- Controle hang- en sluitwerk
- Saneren en vervangen van de kunststenen waterslagen

Rozemarijnstraat 64 t/m 74

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, deuren, gevelbekleding en boeiboorden
- Reinigen volkern puivulling
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen
- Controle hang- en sluitwerk
- Saneren en vervangen van de kunststenen waterslagen

Kervelstraat 2 t/m 8, Kruizemuntstraat 10 t/m 16

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding, boeiboorden en gootklossen
- Controle hang- en sluitwerk
- Aanbrengen nieuwe laag dakbedekking APP

Enkweg 2

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden en gootklossen

Tuinstraat 2

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding, boeiboorden, gootconstructie en gootklossen

KERN WILP:**Rijksstraat 43a t/m 43f, 45a t/m 45f**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen en deuren
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen
- Reinigen platte daken

Orgelakker 3 t/m 7, 4 t/m 10, Nieuweweg 9, 11, 23, 25

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, deuren, puivulling en boeiboorden
- Reinigen volkern gevelbekleding

Dorpsstraat 8 t/m 12, Nieuweweg 6 t/m 22, 13 t/m 17, Orgelakker 9 t/m 13, Hofstraat 13 t/m 19

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen volkern gevelbekleding

Middenweg 20 t/m 34

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Controle hang- en sluitwerk

Middenweg 36 t/m 46

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Controle hang- en sluitwerk

Hurenkampstraat 4 t/m 14, 18 t/m 20

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, gevelbekleding en boeiboorden
- Reinigen volkern puivulling
- Controle hang- en sluitwerk

KERN TERWOLDE:**Everwijnstraat 3 t/m 15, 17 t/m 31, Kolkweg 9, 13, 15, K.Wilhelminastraat 2, 4, 8 t/m 12, 16**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Controle hang- en sluitwerk

K.Wilhelminastraat 1 t/m 23, 18 t/m 24

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Reinigen volkern gevelbekleding
- Controle hang- en sluitwerk
- Saneren en vervangen van de golfplaten

K.Wilhelminastraat 26 t/m 32

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, deuren en puivullingen
- Reinigen en waxen kunststof kozijnen
- Controle hang- en sluitwerk
- Vervangen van de multiplex windveren door volkern

Ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden worden gestart krijgt u van de aannemer een bewonersbrief met informatie.