

# Planmatig Onderhoud (PO) 2020

Ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden worden gestart krijgt u van de aannemer een bewonersbrief met informatie.

## **ALMEN:**

### **Gravenweg 2 en 4-22 (steunpunt)**

- Buitenschilderwerk
- Voeg en metselwerk: scheurherstel, herstellen voegwerk raamdorpels (**huisnr 2**)
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Laakweg 10-14**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Voorde 1-11**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

## **EEFDE:**

### **Achterzoom 1-17**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Boedelhofweg 15, 17, 25, 27, 33-41, 43-49, 61-63, 69 en 71**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Kapperallee 11-17**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

## **EPSE:**

### **Epserenk 19, 23-27, 31-41, 45-57 en 61**

- Buitenschilderwerk
- Controle hang en sluitwerk, vervangen dakraam
- Nieuwe laag dakbedekking
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Het Wansink 46-55 (steunpunt)**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

## **GORSEL:**

### **Acaciaplein 1-6, 7-31 en 8-18**

- Buitenschilderwerk
- Onderdorpel vervangen (**huisnr 1-6**)
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Beukenlaan 1-7 en 15-25**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Elfuursweg 26-36**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

### **Haerkamp 3-35, 39, 47, 18, 24 en 28**

- Buitenschilderwerk
- Dakraam vervangen, raam vervangen
- Nieuwe laag dakbedekking

### **Nijverheidsstraat 25-31**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

## **HARFSEN:**

### **Ericalaan 2-12**

- Buitenschilderwerk
- Voeg en metselwerk: scheurherstel, herstellen voegwerk raamdorpels
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

## **TWELLO:**

### **Deken Rekveltstraat 1-7**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas
- Vervangen ramen en deuren
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel

### **De Spil 1 en 5-13**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden en gevelbekleding
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Controle hang- en sluitwerk

### **De Vang 1-8 en 14-76**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Buitenschilderwerk gevelbekleding (**huisnr 14-76**)
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas (**huisnr 1-8**)

- Vervangen ramen en deuren (**huisnr 1-8**)
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel (**huisnr 1-8**)
- Reinigen volkern gevelbekleding (**huisnr 14-76**)
- Reinigen betonnen consoles, balkon-/galerijconstructies(**huisnr 14-76**)
- Reinigen stalen hekwerken (balkon/galerij) (**huisnr 14-76**)
- Controle hang- en sluitwerk(**huisnr 14-76**)

#### **Duistervoordseweg 108**

- Vervangen/aanbrengen vloercoating galerij/trap

#### **Groen van Prinsterenstraat 4-22, 29, 33, 37, 39, 43-47 en 51-59**

- Buitenschilderwerk
- Golfplaten vervangen, buitendeur vervangen (**huisnr 29, 33, 37, 39, 43-47 en 51-59**)
- Voeg en metselwerk: scheurherstel
- Voeg en metselwerk: herstellen voegwerk raamdorpels (**huisnr 29, 33, 37, 39, 43-47 en 51-59**)
- Onderdorpel vervangen (**huisnr 4-22**)
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Jachtlustplein 4-22**

- Buitenschilderwerk
- Dakraam vervangen
- Voeg en metselwerk: scheurherstel
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **J. van Galenstraat 22-64**

- Buitenschilderwerk
- Voeg en metselwerk: scheurherstel, herstellen voegwerk raamdorpels
- Dakraam vervangen
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Koningin Julianastraat 42-48**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden en gootconstructies
- Reinigen kunststof kozijnen en volkern gevelbekleding
- Controle hang- en sluitwerk

#### **Kuiperserf 1-16, 18-26 en 50**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Buitenschilderwerk gevelbekleding (**huisnr 2-8 en 18-26**)
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas (**huisnr 1-16 en 50**)
- Vervangen ramen en deuren (**huisnr 1-16 en 50**)
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel (**huisnr 2-8, 10-16, 18-26 en 50**)
- Controle hang- en sluitwerk (**huisnr 2-8 en 18-26**)

#### **Molenveld 51, 55-69, 76, 114-120 en 122**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden
- Buitenschilderwerk gevelbekleding (**huisnr 51, 55-69 en 114-120**)

- Vervangen enkel- en oud dubbelglas (**huisnr 76 en 122**)
- Vervangen ramen en deuren (**huisnr 76 en 122**)
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel (**huisnr 51, 55-69, 114-120 en 122**)
- Controle hang- en sluitwerk (**51 en 55-69 en 144-120**)

#### **Mozartstraat 5-35, 37-45, 70-87, 145-151, 173-181, 203-211 en 235-243**

- Buitenschilderwerk
- Dakraam vervangen
- Voeg en metselwerk: scheurherstel
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Mulderserf 1-15, 17-33 en 35-45**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden
- Buitenschilderwerk gevelbekleding (**huisnr 1-15**)
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas (**huisnr 17-33 en 35-45**)
- Vervangen ramen en deuren (**huisnr 17-33 en 35-45**)
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Controle hang- en sluitwerk (**huisnr 1-15**)

#### **Omloop 11-25 en 48-60**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerk gevelbekleding (**huisnr 48-60**)
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Controle hang- en sluitwerk
- Reinigen volkern boeiboorden (**huisnr 11-25**)

#### **Oude Binnenweg 21-31, 33-43, 45-67, 69-79 en 81-91**

- Buitenschilderwerk
- Voeg en metselwerk: scheurherstel, herstellen voegwerk raamdorpels
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Schimmelpenninckstraat 1-24**

- Buitenschilderwerk
- Voeg en metselwerk: scheurherstel, herstellen voegwerk raamdorpels
- Dakraam vervangen
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Sint Maartenserf 85 (Casa Bonita)**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren, boeiboorden, gevelbekleding en stalen constructies
- Reinigen volkern boeiboorden, volkern gevelbekleding en aluminium gevelbekleding
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel tuinmuren en herstel betonnen afdekkers van de tuinmuren
- Controle hang- en sluitwerk

#### **Stationsdwarsstraat 4-16 en 18-32**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en gevelbekleding

- Buitenschilderwerk gootconstructies (**huisnr 18-32**)
- Vervangen hardglazen ramen van enkelglas (**huisnr 4-16**)
- Reinigen kunststof kozijnen en volkern gevelbekleding (**huisnr 18-32**)
- Controle hang- en sluitwerk

#### **Stinzenlaan 100-152 (Schaekerhof)**

- Buitenschilderwerk
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Sweelinckstraat 1-9**

- Buitenschilderwerk
- Dakraam vervangen
- Voeg en metselwerk: scheurherstel
- Reinigen boei, glasbewassing na uitvoering werkzaamheden

#### **Van Lith's Erf 1-39**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen stalen buitentrap, balustrade en windschermen
- Reinigen betonnen galerijen/balkons
- Incidenteel voegwerk herstel raamdorpels
- Controle hang- en sluitwerk
- Vervangen voordeuren
- Vervangen vloerafwerking galerij/balkon
- Herstraten binnenplaats

#### **VOORST:**

##### **Binnenweg 21-31**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, deuren, boeiboorden en gootconstructies
- Reinigen kunststof kozijnen en volkern gevelbekleding

##### **Dillestraat 4-14 en 16-26**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Buitenschilderwerk gevelmetselwerk (**huisnr 4-14**)
- Buitenschilderwerk gevelbekleding en boeiboorden (**huisnr 16-26**)
- Reinigen houten balkon-/galerijconstructie (**huisnr 4-14**)
- Reinigen stalen balustrade (**huisnr 4-14**)
- Reinigen volkern boeiboorden
- Controle hang- en sluitwerk

##### **Lavendelstraat 1-9**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen volkern boeiboorden
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas
- Vervangen ramen
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel

### **Marjoleinstraat 2-6 en 10**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen volkern boeiboorden
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas
- Vervangen ramen
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel

### **Rozemarijstraat 1, 2, 4-7, 14 en 24**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen en deuren
- Schilderwerk boeiboorden (**huisnr 2, 4, 6, 14 en 24**)
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas
- Vervangen ramen
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel

### **Tuinstraat 6-22, 26-34 en 42-46**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren
- Buitenschilderwerk boeiboorden (**huisnr 6-22 en 42-46**)
- Reinigen volkern boeiboorden (**huisnr 42-46**)
- Vervangen enkel- en oud dubbelglas
- Vervangen ramen
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel

### **WILP:**

#### **Hofstraat 16, 24, 26 en 29-40**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Buitenschilderwerk puivullingen en gevelbekleding (**huisnr 34-40 en 29-35**)
- Controle hang- en sluitwerk

#### **Nieuweweg 1**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en gootconstructie
- Reinigen kunststof dakkapel
- Controle hang- en sluitwerk

#### **Sleedoorn 2-10**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Reinigen kunststof luifel, volkern puivulling en volkern boeiboorden
- Controle hang- en sluitwerk
- Vervangen hardglazen ramen van enkelglas
- Saneren en vervangen van de kunststenen waterslagen

#### **Smittenbergstraat 1, 7 en 9**

- Buitenschilderwerk houten kozijnen, ramen, deuren en boeiboorden
- Incidenteel voeg- en metselwerk herstel
- Vervangen nog aanwezige enkelglas
- Controle hang- en sluitwerk